



COLLEGAMENTO SCHEDA COD. 19411000.12 / WIRING DIAGRAM PCB COD. 19411000.12




CONFIGURAZIONE 230Vac / CONFIGURATION 230Vac



FASE ALIMENTAZIONE 230Vac / PHASE POWER SUPPLY 230Vac
 FASE MOTORE / PHASE MOTOR
 NEUTRO ALIMENTAZIONE 230Vac / NEUTRAL POWER SUPPLY 230Vac
 NEUTRO MOTORE / NEUTRAL MOTOR

CONFIGURAZIONE 400Vac / CONFIGURATION 400Vac



FASE R ALIMENTAZIONE / PHASE R POWER SUPPLY
 FASE U MOTORE / PHASE U MOTOR
 FASE S ALIMENTAZIONE / PHASE S POWER SUPPLY
 FASE V MOTORE / PHASE V MOTOR
 FASE T ALIMENTAZIONE / PHASE T POWER SUPPLY
 FASE W MOTORE / PHASE W MOTOR